



Issuing Entity:
Technical Park s.n.c. di Martini Fabio e C
Via dell'Artigianato 47
45037 Melara (RO) – Italy
Ph. +39 0425 89276
Fax +39 0425 89645
www.technicalpark.com
info@technicalpark.com

Bulletin No: SAB-06
Release Date: 2016-01-23
Effective Date: 2016-01-23
Supersedes: Not applicable
Completion Date: 2016-01-20

Page: 1 of 2

SAFETY ALERT

Ride Manufacturer: Technical Park

Affected Production Dates: from year 2003

Ride Name: Street Fighter travelling version and park model

Model Number: 42.00.00 / 98.00.00

Abstract of issue:

EN: Periodic replacement of anti-vibration mounts

FR: Substitution periodique des supports anti-vibrants

Reason For Release:

EN: Upon close examination of the contents of Ride Manual further clarifications are in need on the periodic inspection and replacement in the Maintenance Section of the manual.

FR: Sur un examen attentif du contenu du manuel de l'attraction ils sont nécessaires des éclaircissements concernant le contrôle périodique et le remplacement de quelques composants nécessaires pour la sécurité.

Action To Be Taken:

EN: We require all ride owner/ operators of the above named rides to periodically replace all anti vibration mounts holding the stainless steel boxes on the main arm that are three (3) years old or more.

REMEMBER THAT THE VERIFICATION AND CONTROL INDICATIONS REQUIRED AND CONTAINED IN THE USE AND MAINTENANCE MANUAL ARE MANDATORY AND, IF NOT IMPLEMENTED, CAN CAUSE SAFETY RISKS.

Spare parts are available from Technical Park.

The page here below has to be inserted in the manual and recommended replacement must be done immediately if necessary.

ALL RECIPIENTS ARE REQUESTED TO MAKE THE REQUIRED CHECKS AND VERIFICATIONS AND IMMEDIATELY WARN THE MANUFACTURER OF ANY ANOMALIES FOUND OR REQUEST ITS IMMEDIATE INTERVENTION.

THIS SAFETY ALERT BULLETIN MUST BE KEPT TOGETHER WITH THE USE AND MAINTENANCE MANUAL AND NOTED IN THE LOG BOOK (IF REQUIRED BY THE NATIONAL LEGISLATION). FAILURE TO IMMEDIATELY ADOPT THE ABOVE MEASURES AND CHECKS, IMPOSES A MACHINE STOP.

FR: Nous demandons à tous les propriétaires des manèges susnommés de remplacer périodiquement tous les supports anti-vibrants qui soutiennent les boîtes en acier inoxydable sur le bras principal qui ont trois (3) ans ou plus.

NOUS RAPPELONS QUE LES INDICATIONS DE VÉRIFICATION ET DE CONTRÔLE REQUISES ET CONTENUES DANS LE MANUEL D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE SONT OBLIGATOIRES ET, SI ELLES NE SONT PAS EFFECTUÉES, ELLES PEUVENT PROVOQUER DES RISQUES POUR LA SÉCURITÉ.


Les composants sont disponibles chez Technical Park.

La page reportée ci-dessous doit être insérée dans le manuel et le remplacement conseillé doit être exécuté immédiatement si nécessaire.

TOUS LES DESTINATAIRES SONT PRIÉS D'EFFECTUER LES VÉRIFICATIONS ET LES CONTRÔLES REQUIS, ET D'AVERTIR IMMÉDIATEMENT LE FABRICANT EN CAS D'ÉVENTUELLES ANOMALIES DÉTECTÉES, C'EST-À-DIRE DEMANDER UNE INTERVENTION IMMÉDIATE DE LA PART DU FABRICANT.

CE SAFETY ALERT BULLETIN DOIT ÊTRE CONSERVÉ AVEC LE MANUEL D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE ET ÉVENTUELLEMENT ANNOTÉ DANS LE LOG BOOK (SI PRÉVU PAR LA LÉGISLATION NATIONALE). L'OMISSION DE L'ADOPTION IMMÉDIATE DES CONSIGNES ET DES CONTRÔLES DÉCRITS CI-DESSUS, IMPOSE L'ARRÊT DE LA MACHINE.

detail of Issue:
(Text/Drawings/Schematics)



EN: Severely check the wear of all the anti-vibration mounts holding the stainless steel box (“a” and “b”) of the arm, the rubber absolutely does not have to be consumed or deteriorated. In the case of you having any doubt or you find an anomaly please replace the mounts immediately.

In any case the anti-vibration mounts have to be replaced every 3 years from the date of purchase of the ride.

OUR COMPANY WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES ARISING FROM THE OPERATION OF ATTRACTIONS THAT ARE NOT SUBJECT TO PLANNED INTERVENTIONS OF MAINTENANCE IN THE TERMS AND PROCEDURES DESCRIBED IN THAT MANUAL OPERATION.

FR: Contrôler attentivement l’usure de tous les supports anti-vibrants qui fixent les boîtes en acier (“A” et “B”) du bras; le caoutchouc ne doit absolument pas être consommé ou détérioré.

En cas de n’importe quel doute ou présence d’une anomalie, remplacer immédiatement les supports.

De toute façon les supports anti-vibrants doivent être remplacés après 3 ans de la date d’achat de l’attraction.

NOTRE MAISON NE SERA PAS RESPONSABLE DE N’IMPORTE QUEL DOMMAGE DERIVÉ DES OPERATIONS D’ATTRACTIONS QUI N’ONT PAS ÉTÉ SOUMISES AUX INTERVENTIONS PLANIFIÉES D’ENTRETIEN DANS LES TERMES ET PROCEDURES DÉCRITES DANS LE MANUEL.